Установка СНПЧ на принтер Epson S22

1. Поставьте СНПЧ с правой стороны принтера (рис. 1) и расправьте шлейф.

Проверьте порядок цветов на наклейке, на принтере с цветными пробками на блоке картриджей.

В случае не совпадения, порядок должен быть изменен!





- 2. Вытащите маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры (рис. 2). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.
- 3. Подключите принтер к электросети (рис. 3). Поднимите крышку принтера. После того как каретка





puc. 4

выедет в положение "замены картриджей" (рис. 4) отключите принтер от электричества, вытащив шнур питания с розетки.

4. Установите блок картриджей в каретку и передвиньте ее в центр принтера так, что бы Вы могли





рис. 6

обнять ее двумя руками и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка (рис. 5).

- 5. Проверьте все 4 защелки.
- 6. Установите Т-образный держатель посередине





рис.

puc. 8

принтера так что бы он не закрывал маленькое окно и закрепите в него чернильный шлейф (рис. 6). Для корректной работы принтера шлейф не должен быть перекручен.

7. Передвиньте каретку в крайнее левое положение (рис. 7), затем в крайнее правое положение (рис. 8), проверьте не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. Шлейф не должен провисать.




рис. 9

- 8. Установите пластмассовую клипсу на корпус принтера с левой его стороны. Закрепите чернильный шлейф в клипсу (рис. 9)
 - 9. Если длины шлейфа не достаточно, переместите





puc. 11

его в нужную сторону придерживая одной рукой Т-образный держатель, а другой, потяните за шлейф (рис. 11, рис. 12).

10. Резервуары с чернилами должны находиться на том же уровне что и принтер, не выше и не ниже (рис. 13).




- 11. Подключите принтер к электричеству.
- 12. Включите принтер. Загорится индикатор "Капля". Выполните процедуру обнуления чипа описаную в разделе "Сброс уровня чернил".

После того как принтер покажет, что он готов к печати, следует выполнить проверку состояния Печатающей головки. Для этого выключите принтер. На выключенном



принтере нажав и удерживая кнопку "Капля" (рис. 15) вклюячите принтер. Продолжайте удерживать кнопку "Капля" в течении 10 секунд после включения принтера.

Так же Вы можете провести проверку состояния печатающей головки через драйвер установленный на



puc. 17

puc.. 18

компьютер зайдя в меню Пуск - Принтеры и факсы, правой кнопкой мыши на вашем принтере Настройка печати -Сервис - Проверка дюз.

13. Для транспортировки принтера с СНПЧ замените воздушные фильтры на маленькие заглушки. Не оставляйте принтер без картриджей или СНПЧ. Это может привести к засыханию Печатающей головки. Любые передвижения принтера с места на место должны проводится с максимальной аккуратностью и соблюдением правил транспортировки. В ином случае перемещение резервуара может привести к протеканию чернил в принтер и выведению устройства из работоспособности.

Дозаправка и полная заправка СНПЧ

Во время эксплуатации СНПЧ внимательно следите за уровнем чернил в резервуарах. Когда уровень чернил достигнет "Красной линии", расположеной на фирменной наклейке, следуйте следующим пунктам:

- 1. Откройте большие силиконовые заглушки (рис. 20)
- 2. Используйте шприц, что бы набрать чернила из баночки (рис. 21)





3. Залейте чернила в большие отверстия резервуара INKSYSTEM (рис. 22).

ВНИМАНИЕ! Заполняйте цвета в соотвествии с цветными пробками на резервуаре. Промывайте шприц после заправки каждого цвета. Не смешивайте цвета.

4. После заправления протрите заправочное отвестие резервуара от чернил и закройте заглушки (рис.





puc. 23

Если вы заправляете систему в первый раз и картриджи еще не установлены в принтер, выполните пункты 1-3 и далее:

5. С помощью шприца с медицинской иглой проткните силиконовую заглушку в верхней части картриджа и вытяните воздух до тех пор пока в шприц не

попадут чернила (рис. 24) 6. Извлеките шприц и протрите поверхность картриджа сухой салфеткой остатков чернил. Повторите процедуру для каждого картриджа.



puc. 24

Сброс уровня чернил

- 1. Если во время работы принтера загорится кнопка "Капля" следует провести процедуру обнуления уровня чернил (рис. 25).
- 2. Нажимаем на кнопку "Капля" (рис. 26) и откройте крышку принтера.






- рис. 25 рис. 26 **3.** Каретка с блоком картриджей выедет в окно "Замены картриджей" (рис. 27).
 - 4. В маленьком окне принтер укажет

закончивщийся 27). картридж (рис.

5. Удерживая заднюю сторону кнопки сброса уровня чернил (рис. 28)нажмите и удерживайте ее 5-7 секунд (рис. 29).








- 7. В завершении процедуры обнуления уровня чернил нажмите на кнопку "Капля" (рис. 26).
- 8. Через несколько минут принтер будет готов к печати.

Если у Вас возникли сложности в установке или работе СНПЧ, пожалуйста свяжитесь с нами:

Украина:







S service inksystem 382-170-433



624-028-397



www.facebook.com/inksystembiz



www.youtube.com/inksystembiz



Благодарим Вас за выбор СНПЧ от INKSYSTEM®. Перед установкой СНПЧ настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данной инструкцией!





разрешает установить СНПЧ в любом сервисном центре INKSYSTEM

ПЕЧАТЬ